


**Acqua Project**  
Tecnologia  
Infrarosso  
Via al Vallone 11 b  
Ch-6514 Sementina

cell. +41 (0) 79 620 83 42  
Tel. +41 (0) 91 840 24 26  
Fax +41 (0) 91 840 24 27  
e-mail [degitech@bluewin.ch](mailto:degitech@bluewin.ch)  
[www.acquaproject.com](http://www.acquaproject.com)

# Rapporto Termografico

## Analisi perdita energetica



INPROTEC AVIO TVS 500


**Committente** : **Sandro Degiovannini**  
Via al Vallone 11 b  
6514 Sementina

**Persona di contatto** : Sandro Degiovannini

**Luogo e Oggetto da ispezionare** : 6514 Sementina

Casa prefabbricata

**Responsabile tecnico** : Sandro Degiovannini




**Acqua Project**  
 Tecnologia Infrarosso  
 Via al Vallone 11 b  
 Ch-6514 Sementina


cell. +41 (0) 79 620 83 42  
 Tel. +41 (0) 91 840 24 26  
 Fax +41 (0) 91 840 24 27  
 e-mail [degiotech@bluewin.ch](mailto:degiotech@bluewin.ch)  
[www.acquaproject.com](http://www.acquaproject.com)

<b>Luogo</b>	6514 Sementina	<b>Committente</b>	Sandro Degiovannini	
<b>Oggetto</b>	parete esterna sud	<b>Termocamera</b>	TVS500	

### Identificazione (N040001I.IRI)



### Fault Description



#### Tempo Ispezione

10.11.2006  
 08.00

#### Condizioni di lavoro

11°

#### Informazioni Supplementari

%MESSAGGIO\_IMMAGINE  
 %

#### Problemi

perdita energetica elevata

#### Raccomandazioni

dispersione termica

#### Commenti

Isolare punto appoggio tetto e pareti

#### Problemi Classe

**%CLASSE  
 PROBLEMI%**