


**Acqua Project**  
Tecnologia  
Infrarosso  
Via al Vallone 11 b  
Ch-6514 Sementina

cell. +41 (0) 79 620 83 42  
Tel. +41 (0) 91 840 24 26  
Fax +41 (0) 91 840 24 27  
e-mail [degitech@bluewin.ch](mailto:degitech@bluewin.ch)  
[www.acquaproject.com](http://www.acquaproject.com)

# Rapporto Termografico

## Analisi perdita energetica



INPROTEC AVIO TVS 500

**Committente** :  
Energia

**Persona di contatto** : Sig. Umidità


**Luogo e Oggetto da ispezionare** : locale lavanderia

**Responsabile tecnico** : Sandro Degiovannini




<b>Luogo</b>	6514 Sementina	<b>Committente</b>	Energia	
<b>Oggetto</b>	lavanderia	<b>Termocamera</b>	TVS500	

### Identificazione (D140003I.IRI)



### Fault Description



#### Tempo Ispezione

10.00  
6.4.2007

#### Condizioni di lavoro

19° temp. ambiente  
65% umidità

#### Informazioni Supplementari

%MESSAGGIO\_IMMAGINE  
%

#### Problemi

ponte termico

#### Raccomandazioni

isolazione murature

#### Commenti

Il ponte termico con l'umidità elevata crea condensazioni e muffe

#### Problemi Classe

**%CLASSE  
PROBLEMI%**